

Cindenable

Milling

HITACHI

PRODUCT NEWS No.1009₂

THE THE LASINE

Super Excellent MINI ASM Type

特許申請中

Patent Pending








ASM形




| シャンクタイプホルダ



●印:標準在庫品です。●:Stocked Items.

モジュラータイプホルダ **Modular Type Holder**



●印:標準在庫品です。●:Stocked Items. 無印:受注生産品です。No Mark:Manufactured upon request only.



■ 使用インサート Inserts



★印:新商品の標準在庫品です。

★ : Stocked Items of New products.

●印:標準在庫品です。 ●:Stocked Items. 無印:受注生産品です。

No Mark: Manufactured upon request only.

■ 部品番号 Parts


部品名 Parts	クランプねじ Clamp screw	ドライバー Screw Driver	ねじ焼き付き防止剤 Screw burning protective agent
形状 Shape 適用カッタ Cutter body			
ASM (L) 07 OSOR-O ASMM07 OR-O	240-140	104-T6	P-37





アルファ モジュラーミル専用シャンク The Shanks for Modular Mill


超硬シャンク **Carbide Shank**



●印:標準在庫品です。●: Stocked Items.

- 【注意】 ①市販のミーリングチャック、焼ばめホルダーにて使用できます。
 - ②ASRM/ARM/AHUM/ARPFM/BCFM/ABPFM等の他種モジュラータイプ ホルダの取り付け時にはは、ば、し、、寸法が異なる場合がありますので注意して下さい。
 - ③※3ではカッタ径がシャンク径より大きいため、シャンク部の干渉がありません。
 - ④※4ではカッタ径がシャンク径より小さいため、シャンク首部の干渉が生じます。
- [Note] ①Commercial milling chucks or shrink-fit holders can be used.
 - ©Please note that the dimensions for L3, Lf, and L1 may be different when attached to other modular-type holders such as ASRM, ARM, AHUM, ARPFM, BCFM, ABPFM etc.
 - ③For ※3, since the cutter diameter is larger than the shank diameter, there is no interference at the shank
 - (4) For **4, since the cutter diameter is smaller than the shank diameter, interference occurs

鋼シャンク **Steel Shank**



- ●印:標準在庫品です。●:Stocked Items
- 【注意】 ①市販のミーリングチャックにて使用できます。
 - ②ASRM/ARM/AHUM/ARPFM/BCFM/ABPFM等の他種モジュラ ホルダの取り付け時にはL3、Lf、L1、寸法が異なる場合がありますので注意して下さい。
- [Note] 1)Commercial milling chucks can be used.
 - ②Please note that the dimensions for L₃, Lf, and L₁ may be different when attached to other modular-type holders such as ASRM, ARM, AHUM, ARPFM, BCFM, ABPFM, etc.




0

0

アルファ モジュラーミル専用アーバ The arbors for Modular Mill

BT30

L3、Lf、L1、 θ κ 寸法はASM取付け時を示します。 Stated dimensions for L_3 , L_1 and θ_K are with ASM attached



※首部は、ユーザ様にて追加工可能です。

*For neck section, additional machining to user specifications is possible.

BT30-12.5-65-21 BT30-17-10-28

BT30-17-60-28

適用カッタ(θκ) L4 L1 φD2 φD3 φDs θn BT30-6.5-30-9.7 50 30 5 25 17.0° \$\phi8(22\cdots) \$\phi10(21\cdots) \$\phi11(20\cdots) \$\phi12(20\cdots)\$ BT30-6.5-55-9.7 6.5 75 55 20 10 30 9.6 φ8(15°) φ10(14°) φ11(14°) φ12(14°) BT30-6.5-80-9.7 100 80 10 30 φ8(11°) φ10(11°) φ11(11°) φ12(10°) 6.2° BT30-8.5-25-15 50 25 5 30 20.6° φ16(18°) BT30-8.5-50-15 75 50 10 35 15 30 10.6° φ16(12°) BT30-8.5-75-15 100 75 10 35 6.6° \$\phi 16(9°)\$ BT30-10.5-20-18 50 20 5 35 29.5° φ20(16°) BT30-10.5-45-18 10.5 75 45 30 10 40 35 13.7° φ20(11°) 18 BT30-10.5-70-18 100 70 10 40 8.1° φ20(8°) BT30-12.5-15-21 45 15 5 35 φ25(14° 32.3° BT30-12.5-40-21 12.5 0 70 40 30 10 40 21 17.6° φ25(9°) 95 65 10 40 9.8° \ \phi25(7°) 40 10 5 31° | ø32(11°) 35 17 BT30-17-35-28 M16 65 13.5° ϕ 32(7°) 0 35 30 10 40 28 40

△印:在庫が無くなり次第受注生産品となり、2011年1月以降はすべて受注生産品となるものです。 riangle : When the Stock is out, or after January,2011 they will become to produce on request.

無印:受注生産品です No Mark: Manufactured upon request only.


10 40

【注意】 ①ASRM/ARM/AHUM/ARPFM/BCFM/ABPFM等の他種モジュラータイプホルダの取り付け時にはL3、L1、L1、0 κ 寸法が異なる場合がありますので注意して下さい。 [Note] ①Please note that the dimensions for L3, Lf, L1 and θ_k may be different when attached to other modular-type holders such as ASRM, ARM, AHUM, ARPFM, BCFM, ABPFM, etc.

90 60

BT40

L3、Lf、L1、 θ κ 寸法はASM取付け時を示します。 Stated dimensions for L_3 , L_1 , and θ_{κ} are with ASM attached



※首部は、ユーザ様にて追加工可能です。 *For neck section, additional machining to user specifications is possible.

١	商品コード	Stock				寸 法 Size (mm)						適用カッタ(<i>θκ</i>)	エアー穴 有無 With/	
۱.	Item Code	曹	φD ₂	М	L3	L	<i>L</i> f	L4	<i>L</i> 1	φD 3	φDs	θn	Cutter body	without air hole
	BT40-6.5-30-9.7	\triangle			50	30		5	25			17.0°	φ8(30°) φ10(29°) φ11(28°) φ12(28°)	
	BT40-6.5-55-9.7	\triangle	6.5	M6	75	55	20	10	30	9.7	25	9.6°	φ8(21°) φ10(20°) φ11(20°) φ12(20°)	_
ı	BT40-6.5-80-9.7	\triangle			100	80		10	30	30		6.2°	φ8(16°) φ10(16°) φ11(15°) φ12(15°)	
ı	BT40-8.5-25-15	\triangle			50	25		5	30			20.6°	φ16(26°)	
	BT40-8.5-50-15	\triangle	8.5	M8	75	50	25	10	35	15	30	10.6°	φ16(18°)	0
-[BT40-8.5-75-15	\triangle			100	75		10 35			6.6°	φ16(14°)		
-[BT40-10.5-20-18	\triangle			50	20		5	35	18		29.5°	φ20(24°)	
	BT40-10.5-45-18	\triangle	10.5	M10	75	45	30	10	40		35	13.7°	φ20(17°)] 0
	BT40-10.5-70-18	\triangle			100	70		10	40			8.1°	φ20(13°)	
-[BT40-12.5-15-21	\triangle			45	15		5	35			32.3°	φ25(24°)	
	BT40-12.5-40-21	\triangle	12.5	M12	70	40	30	10	40	21	40	17.6°	φ25(16°)	0
	BT40-12.5-65-21	\triangle			95	65		10	40			9.8°	φ25(12°)	
	BT40-17-10-28	\triangle			40	10		5	35			45°	φ32(22°)	
[BT40-17-35-28	\triangle	17	M16	65	35	30	10	40	28	48	21.8°	φ32(14°)	0
	BT40-17-60-28	\triangle			90	60	10	10	40			11.3°	φ32(10°)	

△印:在庫が無くなり次第受注生産品となり、2011年1月以降はすべて受注生産品となるものです。


△ : When the Stock is out, or after January,2011 they will become to produce on request.

【注意】①ASRM/ARM/ABPFM/ARPFM/BCFM等の他種モジュラータイプホルダの取り付け時にはよ₃、Lf、L1、8、寸法が異なる場合がありますので注意して下さい。

[Note] ①Please note that the dimensions for L3, Lf, L1 and θ_{κ} may be different when attached to other modular-type holders such as ASRM, ARM, ABPFM, ARPFM, BCFM, etc.

■ HSK-A63

L3、Lf、L1、 θ κ 寸法はASM取付け時を示します。 Stated dimensions for L_3 , L_1 and θ_κ are with ASM attached.



※首部は、ユーザー様にて追加工可能です。

*For neck section, additional machining to user specifications is possible.

商品コード 在庫 寸 法 Size(mm)										適用カッタ(θκ)	エアー穴有無		
Item Code	Stock	φ D 2	М	L 3	L	<i>L</i> f	L4	<i>L</i> ₁	ΦD 3	φDs	θn	Cutter body	With/ without air hole
HSK-A63-10.5-30-18	•			60	30		-	30		20.8	3°	φ20(21°)	
HSK-A63-10.5-70-18	•	10.5	M10	100	70	30	10	40	18	25	3°	φ20(13°)	0
HSK-A63-10.5-120-18	•			150	120		10	40		30.2	3°	φ20(9°)	
HSK-A63-12.5-35-21	•			65	35		-	30		24.3	3°	φ25(18°)	
HSK-A63-12.5-65-21	•	12.5	M12×1.75	95	65	30	10	40	21	27.5	3°	φ25(12°)	
HSK-A63-12.5-115-21	•			145	115		10	40		32.7	3°	φ25(8°)	
HSK-A63-17-40-28	•			70	40		-	30		31.8	3°	φ32(16°)	
HSK-A63-17-60-28	•	17	M16×2	90	60	30	10	40	28	33.9	3°	φ32(13°)	0
HSK-A63-17-110-28	•			140	110		10	40		39.2	3°	φ32(8°)	

●印:標準在庫品です。●: Stocked Items.

【注意】①ASRM/ARM/ABPFM/ARPFM/BCFM等の他種モジュラータイプホルダの取り付け時にはL3、Lf、L1、の、寸法が異なる場合がありますので注意して下さい。

[Note] ①Please note that the dimensions for L3, Lf, L1 and θ_k may be different when attached to other modular-type holders such as ASRM, ARM, ABPFM, ARPFM, BCFM, etc.





アルファ スーパーエクセレントミニASM形 Super Excellent MINI ASM Type

■特長 **Features**

日立ツール先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。

3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。

Indexable end mill using Hitachi Tool's advanced small-diameter inserts. Pocket design and 3D-shaped cutting edge enables high-efficient machining of even small diameter sizes.

小 径 Small dia. 小径サイズφ8~32のラインアップ

Lineup of small diameter sizes from $\phi 8$ to $\phi 32$. \blacktriangleright Can be used instead of solid end mills.

肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と

▶ ソリッドエンドミルの代替品として使用可能

低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能

▶粗加工用工具の集約

モジュラー形状ホルダの採用により、加工深さや加工形状に合わせた超硬シャンク、専用アーバを選択可能

▶幅広い切削領域

JDMT-type inserts for shoulder cutting and EDMT-type inserts for low-depth, high-feed-rate machining can be used in the same holder. ▶ Concentration of roughing tools By using a modular type holder, a carbide shank and special arbor suitable for the cutting depth and cutting shape can be selected.

快削 Easy cutting

境

Multi-function

低抵抗快削形状インサートを採用

▶BT30相当の低動力小型工作機械に対応

Uses low-resistance free-cutting-shape insert. ► Compatible with low-powered small-sized machines equivalent to BT-30

▶ 2コーナ仕様の経済的なインサート

高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。

▶ Economical insert with 2-corner specifications

Special environmentally-friendly, high-hardness, corrosion-resistant surface treatment employed on holder.

Environment

トの交換で<u></u>種の用途 2 types of applications by changing inserts

加工深さや加工形状に合わせた 高能率ツーリングシステム

High-efficient tooling system to match cutting depth or cutting shape

スチールシャンクタイプ

超硬シャンク

モジュラーアーバ Modular Arbor



切屑排出性に優れた センタースルー対応

With center through-hole for excellent chip removal

*ASMM0708R-1 · ASMM0710R-2 ASMM0712R-3は除く

*Except for ASMM0708R-1, ASMM0710R-2, and ASMM0712R-3.

加工能率のEDMTタイプインサート

EDMT-type insert for machining efficiency



切刃形状に**r**ε2.0を採用

▶ スミ部の取り残しなし

▶ 低切削抵抗

Utilizes re2.0 cutting edge shape.

Does not leave excess at edges.

Low cutting resistance

被削材 Work material:S50C エ 具 Tools:ASMM0710R-2(φ10-2NT) +ASC10-6.5-114-49

切削条件 Cutting Conditions

: vc=160m/min v_f =6,115mm/min $a_p \times a_e$ =0.25×5mm

工具突出し量 Tool overhang 80mm



加工面品位のJDMTタイプインサート

JDMT-type insert for high-grade machined surfaces



ファインウォール(FW) 形状を採用


▶ 加工面段差低減

▶ 加工バリ低減

Utilizes Fine Wall (FW) shape.

▶ Decrease unevenness of machined surfaces
 ▶ Decrease burring





 v_f =800mm/min $a_p \times a_e$ =5×0.5mm×2 工具突出し量 Tool overhang 25mm



New PVD Technology

強靭PVDコーティング JP Super tough PVD coating



■特 長 Features

- ●皮膜の応力と組織を細かく制御し、耐摩耗性・欠損性を向上
- 新超硬素材を採用し、靭性を改善。刃先の耐チッピング性を向上

■ 得意分野 Strong fields


- ●40~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において、 優れた耐摩耗性を発揮します。
- ■難削系のダイカスト金型用鋼に対しても安定した切削性能を発揮します。

■ 機 能 Function

- ■耐衝撃性が高い膜組織により、耐欠損性を改善し、プリハードン 鋼・焼入れ鋼の切削加工において長寿命となります。
- Layer structure with high impact resistance improves chipping resistance to provide long tool life when cutting pre-hardened steel or hardened steel.

- Wear resistance and damage resistance are improved by strictly controlling layer stress and structure.
- New carbide material is used to improve toughness. Cutting edge chipping resistance is also improved.
- Exhibits excellent wear resistance when cutting pre-hardened steel or hardened steel of 40 to 50HRC.
- Exhibits stable cutting performance even on difficult-to-cut die-cast mold steel.

■ JPコーティング膜断面組織 Cross-sectional structure of JP coating layer



PVD Technology

超・潤滑コーティング Ultra-lubricating JX coating



■ 特 長 Features

- ●自己潤滑性の優れた結晶系を添加することによって、切削加工で発生する高温環境下におけるコーティング皮膜の 特性を大きく改善させた世界初のハイブリッド技術による多層コーティング材料です。
- The world's first multi-layer coating material from hybrid technology greatly improves the characteristics of the coating layer under the high-temperature environment generated during grinding through the use of crystalline additives with excellent self-lubricating characteristics.

■ 得意分野 Strong fields

- ■ステンレス鋼の荒工程における高速・高送り切削法で、加工能率を改善します。(例.ステンレス鋼の加工で従来比能率1.5倍化)
- Machining efficiency is improved for high-speed, high-feed-rate rough machining of stainless steel. (For example, 1.5 × the efficiency of conventional products when machining stainless steel)

■機 能 Function

- ●コーティング膜の潤滑性改善によって、刃先への溶着を防止し、溶着が原因の突発的な欠損を低減できます。
- · By improving the lubricating characteristics of the coating membrane, welding to the flute tips is prevented and sudden damage due to welding is reduced.



■EDMTタイプインサートの肩削り標準切削条件:低切込み高送り Side Milling standard cutting conditions for EDMT-type inserts:


										-
被削材 Work material	推奨材種 赤字は第1推奨材種 recommended material types Red indicates primary recommended material types.	外径Dc Tool diameter	Ø8 (1枚刃) 1 Flutes	φ10 (2枚刃) _{2 Flutes}	φ12 (3枚刃) 3 Flutes	φ14 (3枚刃) 3 Flutes	φ16 (4枚刃) ^{4 Flutes}	φ20 (5枚刃) _{5 Flutes}	φ25 (6枚刃) _{6 Flutes}	φ32 (8枚刃) 8 Flutes
		n(min-1)	4,780	3,820	3,180	2,730	2,390	1,910	1,530	1,190
炭素鋼		Vc(m/min)	120	120	120	120	120	120	120	120
合金鋼 ダイス鋼	JP4020	Vf(mm/min)	~2,870	~4,590	~5,730	~6,550	~7,640	~7,640	~7,340	~7,640
S-C SCM SKD SKT <30HRC	JX1020	fz(mm/t)	~0.6	~0.6	~0.6	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8
Carbon Steels	(vc=100~180)	a _p (mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Alloy Steels Die Tool Steels		a _e (mm)	~3	~5	~7	~8	~10	~11	~17	~22
		Q(cm³/min)	3	7	12	16	23	25	37	50
		n(min-1)	4,380	3,500	2,920	2,500	2,190	1,750	1,400	1,090
プリハードン鋼		Vc(m/min)	110	110	110	110	110	110	110	110
合金鋼 ダイス鋼	JP4020	Vf(mm/min)	~2,630	~4,200	~5,260	~6,010	~7,010	~7,010	~6,730	~7,010
SCM SKD SKT 30~40HRC	JX1020	fz(mm/t)	~0.6	~0.6	~0.6	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8
Pre-Harden Steels	(vc=100~160)	a₂(mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Alloy Steels Die Tool Steels		a _e (mm)	~3	~5	~7	~8	~10	~11	~17	~22
		Q(cm³/min)	2	6	11	14	21	23	34	46
	JP4020 JX1020 (vc=80~120)	n(min-1)	3,580	2,870	2,390	2,050	1,790	1,430	1,150	900
プリハードン鋼		Vc(m/min)	90	90	90	90	90	90	90	90
合金鋼 ダイス鋼		Vf(mm/min)	~1,430	~2,290	~2,870	~3,690	~4,300	~4,300	~4,130	~4,300
SCM SKD SKT 40~50HRC		fz(mm/t)	~0.4	~0.4	~0.4	~0.6	~0.6	~0.6	~0.6	~0.6
Pre-Harden Steels		a _p (mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Alloy Steels Die Tool Steels		a _e (mm)	~3	~5	~7	~8	~10	~11	~17	~22
		Q(cm³/min)	1	3	6	9	13	14	21	28
		n(min-1)	4,780	3,820	3,180	2,730	2,390	1,910	1,530	1,190
		Vc(m/min)	120	120	120	120	120	120	120	120
ステンレス鋼	JP4020	Vf(mm/min)	~2,870	~4,590	~5,730	~6,550	~7,640	~7,640	~7,340	~7,640
SUS	JX1020	fz(mm/t)	~0.6	~0.6	~0.6	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8
Stainless Steels	(vc=100~180)	a _p (mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		a _e (mm)	~3	~5	~7	~8	~10	~11	~17	~22
		Q(cm³/min)	3	7	12	16	23	25	37	50
		n(min-1)	5,970	4,780	3,980	3,410	2,990	2,390	1,910	1,490
		Vc(m/min)	150	150	150	150	150	150	150	150
鋳鉄	JP4020	Vf(mm/min)	~3,580	~5,730	~7,170	~8,190	~9,550	~9,550	~9,170	~9,550
FC FCD	JX1020	fz(mm/t)	~0.6	~0.6	~0.6	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8	~0.8
Cast Iron	(v _c =120~220)	a _p (mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		a _e (mm)	~3	~5	~7	~8	~10	~11	~17	~22
		Q(cm³/min)	3	9	15	20	29	32	47	63
*** ○フルロット			中際不和工名			<u> </u>	・ルケナフハムロル	- 1 . アタ / ニン ユフ		プはロに吹しては

- 形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
 - ②溝切削、傾斜切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
 - ③インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
- 【注意】①この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工 ④排出した切屑は飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますで、ご使用に際しては その周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
 - ⑤不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
 - ⑥アンダーカット型シャンクASM0710S08R-2、ASM0712S10R-2をご使用の際は標準切削条件 の一刃当たりの送り量(fz)を50~70%を目安に低減して下さい。
- [Note] ①These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust the parameters according to your actual machine and work-piece conditions.
 For slotting or ramping, feed rate should be set to 70% as general criteria.
 - 3 Ensure to index the insert at the correct time to ensure safety of the tool-body.
- The evacuation of swarf can cause burns, cuts or damage to the eyes please ensue the correct safety cover is fitted around the machine, and necessary personal protection equipment is worn by the machine operator.
- Single dround the inactinite, and necessary personic protection equipment is worn by the inactinite operation.
 Single to fire risks do not use neat cutting oil as a coolant.
 When using an ASM0710S08R-2 or ASM0712S10R-2 undercut type shank, as a general rule the feed. rate per flute (fz) should be reduced to 50~70% of the value listed in the standard cutting conditions.

EDMTタイプインサートの傾斜切削 Ramping with EDMT-type inserts

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、下図に示すように傾斜切削やヘリカル切削にて、 下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

Since the cutting flute do not extend to the center, there are limitations on the ramp angle and hole diameter, but as shown below, processing by direct milling without a pilot hole is possible for ramping and helical milling.



使用インサート Inserts			EDMT0702								
外径Dc Tool diameter	φ8	φ 10	φ12	φ14	φ16	φ17	φ20	φ21	φ25	φ32	
最大傾斜角 $ heta$ Maximum ramp angle $ heta$	6.4°	6.6°	4.1°	2.9°	2.2°	2.0°	1.4°	1.3°	1°	0.8°	
ヘリカル穴径 Hole Dia	10~15	13~19	17~23	21~27	25~31	27~33	33~39	35~41	43~49	57~63	

【注意】

- ①傾斜角 θ は上記範囲を超えない様に設定してください。 0.5° 以下での使用を推奨します。
- ②穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。
- [Note]
- ①The ramp angle θ should be set within the ranges listed above. Use at ramp angles of 0.5° or less is recommended
- ②For hole diameters outside the ranges listed above, a pilot hole should be drilled before milling.



■ 高能率ツーリングシステムと切削条件選定 High-efficient tooling system and selecting a cutting conditions

●ASMは多種のツーリングシステムとの組み合わせにより、加工形状に合わせた高能率加工が可能です。





Tool diameter(<i>L/Dc</i>)	シャンクタイプホルダ Shank type holder	モジュラータイプホルダ + モジュラーアーバ Modular type holder + Modular arbor	モジュラータイプホルダ + 超硬シャンク Modular type holder + Carbide Shank
	一般的な組み合わせ General-purpose combination	工具突出し長さを最短にできます。機械剛性を有効活用 しますので、小型低剛性機械での使用に効果的です。 Tool overhang length can be minimized. By making effective use of machine tool rigidity, it can be used effectively on small-sized, low-rigidity machines.	長い工具突出し長さが必要な加工に効果を発揮します。 Exhibits good machining effects when long tool overhang lengths are necessary.
は	標準切削条件参照 Refer to standard cutting conditions L/Dc≧3.5 [注意] ③ 一刃当たりの送り量(rz)を Note 標準切削条件の50~70%を目安に低減して調整下さい As a general rule, the feed rate per flute (rz) should be reduced to between 50% and 70% of the value listed in the standard cutting conditions and adjusted.	標準切削条件参照 Refer to standard cutting conditions L/Dc≧3.5 - 円当たりの送り量(t)を標準切削条件の50~70%を目安に低減して調整下さい As a general rule, the feed rate per flute ((t) should be reduced to between 50% and 70% of the value listed in the standard cutting conditions and adjusted.	標準切削条件参照 Refer to standard cutting conditions L/Dc≧5 一刃当たりの送り屋(f₂)を Note 標準切削条件の50~70%を目安に 低減して調整下さい As a general rule, the feed rate per flute (f₂) should be reduced to between 50% and 70% of the value-isted in the standard cutting conditions and adjusted.

- 【注意】 ①本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の形状に合わせて調整して下さい。

 - ②ASMφ20~φ32をBT30/40主軸にてご使用の際はモジュラータイプボルダ+モジュラーアー/の組合わせを推奨します。また、L/Dc≥2の加工には適しません。 ③アンダーカット型シャンクASM0710S08R-2、ASM0712S10R-2をご使用の際は標準切削条件の一刃当たりの送り量(r₂)をさらに50~70%を目安に低減して下さい。
 - ④超硬シャンクASC10-6.5-114-49/24をL/Dc≥5で御使用の際は、fz=0.3mm/t、ap=0.2mm未満の切削条件を選定して下さい。
- [Note] ①This table shows general conditions for shoulder cutting. Adjustments should be made according to machine rigidity or tooling and the shape of the subject for cutting.
 ②When using ASM Ø20 to Ø32 inserts in a BT30 or BT40 arbor, the use of a combination of modular type holder and modular arbor is recommended. Furthermore, this is not suitable for cutting where L/Dc ≥ 2.
 ③When using an ASMØ710S08R-2 or ASMØ712S10R-2 undercut type shank, as a general rule the feed rate per flut (t²) should be reduced to in addition, 50~70% of the value listed in the standard cutting condition of fz=0.3mm/t and less than a_p=0.2mm when you use carbide shank ASC10-6.5-114-49/24 withL/Dc≥5.


■ 2種類のインサート形状 2 kinds of insert geometry

- ●標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
- ●低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
- · 2 kinds of inserts are available: Standard type inserts (T-type) and low-cutting force-type inserts.
- · Low-resistance cutting force-type inserts reduce cutting force at the corners when pocketting by approximately 10%.



■ 加工プログラム **Cutting programs**

- ●刃先形状は/ε2.0を採用。従来の高送り工具で使用される近似/ε定義は必要ありません。
- · Shape of cutting edge uses re2.0. Similar re definition used by conventional high-feed-rate tools is not necessary.





- ①工具先端径 \$\phi D_2 = \phi D_C 4(mm)
- ②ポケット加工を行う際には、切込み幅(ae)に注意し、削り残しの発生を抑えて下さい。 (推奨切込み幅 $a_e = \phi D_2 \times 0.5 \sim 0.8 \text{(mm)}$)
- ③立ち壁隅部を加工する際は、ツールパスのコーナ部に Rを設けることでより安定した加工が可能です。

[Note]

- ①Tool tip diameter ϕD 2= ϕD c − 4(mm)
- ②When performing pocket cutting, be careful of the cutting width (ae) and generated variations due to remaining work to cut. (Recommended Cutting width $ae = \phi D_2 \times 0.5 \sim 0.8 \text{(mm)}$)
- 3When cutting the corner area of a vertical wall, setting thetool path corner area to R will enable more stable cutting





JDMTタイプインサートの肩削り標準切削条件

切込み深さaeと切込み幅aeは右頁(P11)の 「工具突出し量(OH)と切込み領域」を目安にして下さい。

Side Milling standard cutting conditions for JDMT-type inserts

It is make standard that the depth cut *a*e and the cutting width *a*e be as shown in Tool Overhang (OH) and Cutting Region on the facing page (p. 11).



(mm)

被削材	推奨材種 赤字は第1推奨材種 recommended	切削速度 vc Cutting speed vc (m/min)	外径Dc	φ8 (1枚刃)	φ10 (2枚刃)	φ12 (3枚刃)	φ14 (3枚刃)	φ16 (4枚刃)	φ20 (5枚刃)	φ25 (6枚刃)	φ32 (8枚刃)			
Work material	material types Red indicates primary recommended material types.	一刃当たりの送りfz Feed rate per flute fz (mm/t)	Tool diameter	1 Flutes	2 Flutes	3 Flutes	3 Flutes	4 Flutes	5 Flutes	6 Flutes	8 Flutes			
炭素鋼		450, 000	n(min-1)	7,170	5,730	4,780	4,090	3,580	2,870	2,290	1,790			
合金鋼 S-C SCM	JP4020 JX1020	vc=150~200	vc(m/min)	180	180	180	180	180	180	180	180			
<30HRC Carbon Steels	PTH30E	fz=0.04~0.09	vf(mm/min)	500	800	1,000	860	1,000	1,000	960	1,000			
Alloy Steels		72-0.04~0.09	fz(mm/t)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
		400 400	n(min-1)	5,970	4,780	3,980	3,410	2,990	2,390	1,910	1,490			
ダイス鋼 SKD SKT	JP4020	vc=130~180	νc(m/min)	150	150	150	150	150	150	150	150			
<30HRC Die Tool Steels	JX1020 PTH30E	£ =0.04.0.07	vf(mm/min)	360	570	720	610	720	720	690	720			
		fz=0.04~0.07	fz(mm/t)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
プリハードン鋼合金鋼	JP4020 JX1020	400 450	n(min-1)	4,780	3,820	3,180	2,730	2,390	1,910	1,530	1,190			
ダイス鋼 SCM SKD SKT		vc=100~150	νc(m/min)	120	120	120	120	120	120	120	120			
30~40HRC Pre-Harden Steels	PTH30E	fz=0.04~0.07	vf(mm/min)	290	460	570	490	570	570	550	570			
Alloy Steels Die Tool Steels		72-0.04 0.07	fz(mm/t)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
		400 400	n(min-1)	5,970	4,780	3,980	3,410	2,990	2,390	1,910	1,490			
ステンレス鋼	PTH30E	vc=130~180	vc(m/min)	150	150	150	150	150	150	150	150			
SUS Stainless Steels	JP4020 JX1020	fz=0.04~0.09	vf(mm/min)	360	570	720	610	720	720	690	720			
		72-0.04~0.09	fz(mm/t)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
						n(min-1)	5,970	4,780	3,980	3,410	2,990	2,390	1,910	1,490
鋳鉄	JP4020	vc=130~180	vc(m/min)	150	150	150	150	150	150	150	150			
FC FCD Cast Iron	JX1020 PTH30E	£ =0.04 . 0.10	vf(mm/min)	420	670	840	720	840	840	800	840			
		fz=0.04~0.10	fz(mm/t)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
	000016		n(min-1)	11,940	9,550	7,960	6,820	5,970	4,780	3,820	2,990			
アルミ合金(湿式)	SD5010 PTH30E	vc=200∼500	vc(m/min)	300	300	300	300	300	300	300	300			
Aluminum Alloy (wet condition)	JP4020 JX1020	fz=0.04~0.12	vf(mm/min)	960	1,530	1,910	1,640	1,910	1,910	1,830	1,910			
	37,1020	1z-0.04~0.12	fz(mm/t)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			

【注意】①この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、 使用機械等により条件を調整してください。 ②溝切削、傾斜切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。

③インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。

[Note] These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust the

parameters according to your actual machine and work-piece conditions.

②For slotting or ramping, feed rate should be set to 70% as general criteria.
 ③Ensure to index the insert at the correct time to ensure safety of the tool-body.

④排出した切屑は飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、 ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。


⑤不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。

 $\textcircled{$\P$} \textbf{The evacuation of swarf can cause burns, cuts or damage to the eyes please ensue the correct safety cover is fitted}$ around the machine, and necessary personal protection equipment is worn by the machine operator,

⑤Due to fire risks do not use neat cutting oil as a coolant.

JDMTタイプインサートの傾斜切削 Ramping with JDMT-type inserts

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、下図に示すように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。 Since the cutting flute do not extend to the center, there are limitations on the ramp angle and hole diameter, but as shown below, processing by direct milling without a pilot hole is possible for ramping and helical milling.



使用インサート Inserts				J	DMT0	702	0			
外径Dc Tool diameter	φ8	φ10	φ12	φ14	φ 16	φ17	φ20	φ21	φ25	φ32
最大傾斜角 θ Maximum ramp angle θ	8.3°	7.3°	5.0°	3.7°	2.9°	2.6°	2.0°	1.8°	1.5°	1.0°
ヘリカル穴径 Hole Dia.	10~15	13~19	17~23	21~27	25~31	27~33	33~39	35~41	43~49	57~63

【注意】①傾斜角のは上記範囲を超えない様に設定してください。1°以下での使用を推奨します。②穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。

[Note] The ramp angle \$\theta\$ should be set within the ranges listed above. Use at ramp angles of 1° or less is recommended. \$\tilde{C}\$ for hole diameters outside the ranges listed above, a pilot hole should be drilled before milling.




■ 工具突出し量(OH)と切込み領域 Relation between Tool Overhang (OH) and Cutting depth and width

下記の切削領域線図は工具突出し量(OH)ごとの切込み条件選定の目安を示します。 切込み限界付近にてビビリ振動が発生する場合は、一刃当たりの送り量(fz)を低減する方法で調整して下さい。


The cutting region curves shown below indicate criteria for selecting cutting conditions at each overhang (OH). If chattering occurs near the limits of the cutting region, make adjustments by reducing the per-flute feed rate (fz).


加工条件 使用機械: BT30 5.5/3.7kw・被削材: 炭素鋼・切削条件: Vc=160m/min, fz=0.08mm/t Work material Carbon Steels Cutting Conditions



※アンダーカット型シャンク ASMO710S08R-2 は切込み領域 ASMO710S10R-2 の 50% を ASMO712S10R-2 は切込み領域 ASMO710S10R-2 を目安に切り込み量を選定して下さい。 As a general rule, the cutting amount for ASM0710S08R-2 undercut type shank should be set within 50% of the cutting region for ASM0710S10R-2, and the cutting amount for ASM0712S10R-2 should be set within the cutting region for ASM0710S10R-2.


加工条件 使用機械: BT40 11 kw・被削材: 炭素鋼・切削条件: Vc=160m/min, fz=0.08mm/t Machine used





■ 切削性能 Cutting Performance

被削材ごとの摩耗線図を下記に示します。インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。 Wear curves for various cutting materials are shown below. Replacement of inserts should be performed earlier to prevent breakage due to overuse







実績は語る **Field Data**

No.	外径 <i>D</i> c (mm) Tool diameter	カッタ Cutter	インサート Insert	被削材 Work material	使用条件 Test conditions	結果 Result
1	10	ASM0710S10R-2	EDMT070220R-T (JX1020)	SCM	vc=80m/min, vf=4,000mm/min apxae=0.3×10mm(溝加工), Dry Slotting	他社ソリッドエンドミルに対して寿命1.5倍 1.5× the tool life of solid end mills from other companies.
2	12	ASM0712S12R-3	EDMT070220R (JX1020)	SKT4 (HRC43)	v_c =110m/min, v_f =3,600mm/min $a_p x a_e$ =0.3×4mm, Dry	寿命50min良好 Good tool life of 50 min.
3	12	ASM0712S12R-3	EDMT070220R-T (JX1020)	S55C	vc=150m/min, vf=8,000mm/min apxae=0.3×12mm(溝加工), Dry Slotting	他社ラジアス工具に対して1.2倍の能率UP可能 Efficiency increase of 1.2× compared to radius tools from other companies is possible.
4	20	ASMM0720R-5	EDMT070220R-T (JX1020)	SCM	v _c =150m/min, v _f =7,200mm/min a _p xa _e =0.3×12mm, Wet	切削抵抗が低く、BT30マシンで高能率加工可能 Cutting force is low, enabling high-efficient machining with BT30 machines.
5	12	ASM0712S12R-3	JDMT070204R (PTH30E)	SUS304	v _c =120m/min, v _f =670mm/min a _p xa _e =1×8mm, Dry	他社インサート工具に対して寿命1.5倍 1.5× the tool life of insert tools from competitor.
6	20	ASMM0720R-5	EDMT070220R (JP4020)	HPM- MAGIC	v_c =90m/min, v_f =4,300mm/min $a_p \times a_e$ =0.3×10mm, Dry	突出し80mmで、切削性・寿命良好 Good cutting performance and good tool life with O.H.80mm.
7	10	ASMM0710R-2	JDMT070208R (SD5010)	GRAPHITE	v _c =1,000m/min, v _f =10,000mm/min a _p xa _e =0.6×4.0mm, Dry	突出し90mmで切削性良好 従来品に比べ2倍の長寿命 Good cutting performance with O.H.90mm. 2×the tool life of conventional products.



安全上のご注意 Attentions on Safety

1. 取扱上のご注意

- (1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないよう に十分なご注意をお願いします。
- (2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

- (1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に 行ってください。
- (2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いて ください。

3 使用 Fのご注意

- ----(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
- (2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、 使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用 ください。
- (3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散 することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れ がありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用し て安全な環境下での作業をお願いいたします。

 - ・引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。・不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
- (4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。
- 4. 工具に関して、安全上の問題点・不明の点・その他相談がありましたら フリーダイヤル技術相談 まで

1. Cautions regarding handling

- (1) When removing the tool from the case (package), be careful not to drop it on your foot or drop it onto the tips of your bare fingers.
- (2) When actually setting the inserts, be careful not to touch the cutting flute directly with your bare hands.

2. Cautions regarding mounting

- (1) When preparing for use, be sure that the inserts are firmly mounted in place and that they are firmly mounted on the arbor, etc.
- (2) If abnormal chattering occurs during use, stop the machine immediately and remove the cause of the chattering.

3. Cautions during use

-) Before use, confirm the dimensions and direction of rotation of the tool and milling work material.
- (2) The numerical values in the standard cutting conditions table should be used as criteria when starting new work. The cutting conditions should be adjusted as appropriate when the cutting depth is large, the rigidity of the machine being used is low, or according to the conditions of
- (3) The inserts are made of a hard material. During use, they may break and fly off. In addition, cutting chips may also fly off. Since there is a danger of injury to workers, fire, or eye damage from such flying pieces, a safety cover should be installed and safety equipment such as safety glasses should be worn to create a safe environment for work.

 - Do not use where there is a risk of fire or explosion.
 Do not use non-water-soluble cutting oils. Such oils may result in fire
- (4) Do not use the tool for any purpose other than that for which it is intended, and do not modify it.



Hitachi Tool Engineering, Ltd.

社 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-1(シーバンスN館3F)

☎ 03-6858-2201 FAX 03-6858-2231

Overseas Dept.: 2 +81-3-6858-2203 FAX +81-3-6858-2228

経営企画室	☎ 03-6858-2202	FAX03-6858-2231	国際営業部	2 03-6858-2203	FAX03-6858-2228
東京営業所	2 03-6858-2211	FAX03-6858-2231	名古屋営業所	☎ 052-857-5001	FAX052-857-5006
東北営業所	☎022-208-5100	FAX022-208-5102	東海営業所	2 053-546-3200	FAX053-546-3203
新潟営業所	2 0258-29-3039	FAX0258-29-3092	大阪営業所	2 06-7711-2200	FAX06-7711-2204
東関東営業所	2 0294-38-8330	FAX0294-38-8335	中四営業所	2 082-536-0001	FAX082-536-0003
長野営業所	2 0268-21-3700	FAX0268-21-3711	九州営業所	2 092-289-7010	FAX092-289-7012
北関東営業所	2 0276-59-6001	FAX0276-59-6005	北九州出張所	2 093-434-2640	FAX093-434-6846
真岡出張所	2 0285-82-1451	FAX0285-84-3429	コーティング営業センター	☎ 0852-60-5050	FAX0852-60-5055
抽些川学業所	☎ 046-228-1300	FAX046-228-1302			

ヨーロッパ / Hitachi Tool Engineering Europe GmbH Itterpark 12, 40724 Hilden, Germany. TEL: +49-(0)2103-24820, FAX: +49-(0)2103-248230 中国 日立刀具(上海)有限公司 新編200003中国上海市前浦区南京西路280号(劍岬金部中心) 101室) TEL-+86-(0)21-3366-3056, FAX:+86-(0)21-3366-3056, FAX:+86-(0)21-3366, FAX:+86-(インド/Hitachi Metals (India) Pvt. Ltd. Plot No 94 & 95, Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon -122050, Haryana, India TEL: +91-124-4812300, FAX:+91-124-2290015

日立ツールホームページ フリーダイヤル技術相談

http://www.hitachi-tool.co.jp

55 0120-134159

日立ツール工具選定データベース【TOOL SEARCH】

TOOLSEARCH



店名

